


## نرم افزار نگاره ویژه دستگاههای تست کشش

# شرکت کوپا پژوهش

تولید کننده انواع دستگاه تست کشش یونیورسال



Tel: 011-33366282  
E-mail: info@koopaco.com  
www.koopaco.com

### صفحه اصلی نمایش

- منوی فارسی و دسته بندی آیتمهای آن در زیر منوها
- نوار ابزار جهت دسترسی آسان و سریع به امکانات پر کاربرد.
- دارای راهنمای استفاده پیشرفته و نمایش TOOL TIP (راهنما) با قرار گرفتن کرسر ماوس روی آیتمها.
- نمایش آنالین نیرو (نشن)، تغیر طول (کرنش)، دمای آزمون و سرعت آزمون در حین آزمون.
- نمایش آزمونهای اخیر و یا آزمونهای جستجو شده.
- دریافت مشخصات قطعه، نام کاربر، نام شرکت، تاریخ و شماره آزمون.
- دریافت مشخصات قطعه کار شامل ابعاد سطوح مقطع، نوع سطح مقطع و طول اولیه.
- نمایش نمودار نشش-کرنش با قابلیت: تغییر مقیاس محورها و زوم روی ناحیه مورد نظر با ماوس.
- محاسبه اتوماتیک نقاط بحرانی نمودار اصلی و نمودار اصلاح شده.
- نمایش همزمان نمودار اصلی و نمودار اصلاح شده.
- تنظیمات نمایش برنامه مانند رنگ، نمایش نمودار و ...
- تنظیم ویژگی‌های آزمون مانند سرعت تست بر حسب میلی متر بر دقیقه (mm/min).
- محاسبه دراز شدنگی (Elongation) (نقله شکست بر حسب میلی متر (mm)، درصد و لگاریتم طول ثانویه به طول اولیه.
- نمایش نرم افزار در تعیین نقاط بحرانی و اصلاح سرخوردگی، یکنواخت سازی منحنی.
- جایگزینی نقاط بحرانی توسط کشیدن و رها کردن ماوس.
- تعیین ناحیه خطی برای رفع سرخوردگی با استفاده از خطوط راهنمای.

### ویژگیهای کلی:

- ارتباط نرم افزار با کارت الکترونیک دستگاه از طریق وای فای (Wi-fi) تا شاخص ۱۵ متری.
- امکان ارتباط با شبکه محلی جهت ارسال نتایج آزمون به بخش‌های دیگر سازمان.
- امکان اتصال به اینترنت جهت آپ‌دیت نرم افزار و ارسال ایمیل به شرکت سازنده جهت رفع مشکلات.
- دارای راهنمای فارسی با فرمت CHM (قابلیت جستجوی موضوعی، فهرستی و عنوان).
- دارای ویژگی کلاد (cloud)، ذخیره و بازیابی اطلاعات در سرور در اینترنت، با امکان دسترسی کامپیوترهای مجاز در شبکه اینترنت به این اطلاعات (اختیاری).
- کالیبراسیون نیرو و جایگزینی توسط پنجه‌های ریاضی دقیق از قبیل رگرسیون ۱۰ نقطه ای برای کالیبراسیون نیرو و منحنی جبران درجه ۵ برای کالیبراسیون اکستنومتر LVDT.
- طرایح مناسب نرم افزار جهت سهولت کار با مانیتورهای تاج اسکرین.

### تبدیل اطلاعات با دستگاه:

- جستجوی اتوماتیک دستگاه در ابتدای روشن شدن دستگاه یا اجرای نرم افزار و یا پس از قطع ارتباط احتمالی
- بهره گیری از روشهای پیشرفته خطاگذاری در داده‌های دریافتی.
- دریافت اطلاعات سنسورها (نیرو و جایگزینی) با سرعت ۱۰۰ نمونه در ثانیه.
- پایش وضعیت دستگاه و نمایش آنها بصورت چراغهای سیگنال روی صفحه نمایش.
- بارگذاری تنظیمات مانند زمان شتاب تندشونده و کندشونده بین صفر تا سرعت نامی.
- حرکت منوال گیره ها بصورت JOG با فشردن دکمه روی نوار ابزار.
- تنظیم سرعت حرکت منوال در دو سرعت پایین و بالا، طول زمان سرعت پایین در ابتدای حرکت.

