

الزامات نصب دستگاه IQ

ابتکار تجهیز طب یکتا

نوع دستگاه : دوزیمتری تمام اتوماتیک اندازه گیری ذرات هسته ای آلفا شماره سریال :

توضیحات	مشاهده نتایج		الزامات	مرحله کاری
	بله	خیر		
	ok		سالم بودن بسته بندی دستگاه به هنگام تحویل	۱
	ok		سالم بودن دستگاه بعد از باز کردن وسایل بسته بندی	۲
	ok		دمای محیط کار در رنج $22 \pm 2$ باشد	۳
	ok		رطوبت محیط کار در رنج ۱۰٪ الی ۷۰٪	۴
	ok		محل نصب کاملا تراز باشد	۵
	ok		اطمینان از سالم بودن پریم مورد استفاده و همچنین earth آن ( برای دستگاه یک پریم مستقل در نظر گرفته شود )	۶
	ok		در صورت استفاده از سیم سیار از کابل ( ۱ X ۳ یک رشته earth ) استفاده شود	۷
	ok		در صورت قطعی مکرر و یا نوسان برق بیشتر از حد مجاز از UPS مطابق توان مصرفی دستگاه استفاده شود	۸

تاریخ :

تاریخ تحویل دستگاه :

امضاء مهر :

توزیع نسخ: ۱- کنترل کیفیت ۲- واحد اقدام کننده